

廊坊市铭顺石油经贸有限公司（油库）

重大危险源安全标志设置情况

一、设置重大危险源安全警示牌的目的

设置重大危险源安全警示牌的目的是将构成重大危险源场所的危险物质、区域和危险性以及防护和应急处理等信息以标签或图示的形式表示出来，警示作业人员、管理人员和应急救援人员作业时进行正确预防和防护，在紧急状态下，明了现场情况，正确地进行应急作业，以达到保障安全和减少损失的目的。

二、重大危险源安全警示牌设置范围

公司综合储罐区其危险物质及数量已构成重大危险源，设置重大危险源安全警示牌。警示牌设置范围主要以下场所：

- 1、公司大门口
- 2、生产区域
- 3、油库贮罐区

三、重大危险源安全警示牌形式和设置要求

重大危险源安全警示牌大小为140×120厘米、内容由禁止标志、警告标志、警示用语等组合构成（见附图）。

重大危险源安全警示牌应采用坚固耐用的金属材料制作，与金属柱体焊接牢固连接地面，保证非人为因素致使设置的安全警示牌损坏。

重大危险源安全警示牌设置在邻近且将进入重大危险源区域的道路入口醒目处。

四、与其配套的其它安全标志牌和资料要求

（一）重大危险源危险物质安全周知牌

重大危险源场所必须设置《重大危险源危险物质安全周知牌》。贮存区域应在紧靠贮存场所、作业人员出入处设置尺寸为140×120厘米的《重大危险源危险物质安全周知牌》；生产场所应在操作人员岗位醒目处张贴30×45厘米的《重大危险源危险物质安全周知牌》（可采用金属或塑料薄板制作）。

（二）设置应急救援相关资料箱

重大危险源场所的单位应在进入重大危险源场所主大门的醒目处（如门卫处）设置重大危险源应急救援资料箱，资料包括：

1. 危险化学品事故应急救援预案；
2. 厂区（储存区域）平面布置图。图中用红线划标重大危险源区域，标注重大危险源危险物质名称、按设计能力生产或储存的化学危险物质数

量；标注其它危险化学品名称，数量；标注应急救援设备（设施）或物资位置、数量等情况；

3. 工艺流程简图。描述事故状态下，防止事故扩大的工艺控制措施；

4. 厂区内所有危险化学品的应急手册。内容包括每一危险化学品的理化特性、危险性类别、危险危害特性、应急救援行动安全事项（泄漏处理、火灾扑救、周边疏散隔离距离，个体防护要求，化学品伤害急救）。