

门窗维修记录

- 8月5日（3人）
16-1-401 打胶 开排水孔
21-1-302 打胶
21-1-401 玄关平开门传动器损坏维修
9-2-401 打胶
13-2-301 打胶
15-1-202 打胶
21-1-101 更换漏气玻璃
21-1-102 更换破损玻璃
20-1-202 开排水孔
13-1-301 打胶
10-3-102 平开门传动器故障维修
平开窗执手故障维修
厨房胶条更换
20-1-202 玻璃开裂
- 8月6日（3人）
10-3-102 厨房胶条
20-2-402 打胶
20-2-101 打胶
12-2-401 打胶
9-2-301 打胶
12-1-201 打胶
15-1-302 打胶
18-1-102 主卧玻璃外边损坏
主卧少月牙锁
厨房东窗少窗扇
北阳台月牙锁坏
客厅南平开门锁坏
18-1-301 耳窗打胶
15-1-401 厨房窗户打胶
- 8月7日（3人）
15-1-401 阳台漏水打胶
1#1 底商后门打不开
3#5 后门打不开
1#15 底商平开门关闭不便
15-2-401 玻璃少胶条 打胶
11-2-501 玻璃破裂 已出质保期
7-1-401 窗框不水平 业主不要求修 要赔偿
11-3-301 打胶
13-2-401 打胶
21-2-401 打胶
- 8月8日（3人）
20-2-101 平开门下垂 合页

16-2-202	玻璃开裂 已出质保期
12-1-101	合页坏 下垂
12-3-401	打胶
3-2-202	玻璃夹脏 465*865*1
4#1	平开锁
4-2-702	主卧窗胶条
4-3-402	厕所玻璃 420*585*1
17-1-302	打排水孔 胶
1-1-402	打胶
7-2-501	平开门扇下垂 传动器坏
18-2-301	打胶
18-2-302	打胶
17-1-501	打胶
4#—3 顶	房顶平开门少锁片
9-2-402	打胶
3-4-201	玻璃 425*785*1
8 月 9 日（3 人）	
20-1-401	打胶
16-1-401	窗排水孔 打胶
13-1-301	打胶
3-2-601	推拉门扇耦合块 滑轮
1-1-302	玻璃进气 945*1285*1 漏水
12—3—101	平开门下垂 合页损坏
8 月 10 日（2 人）	
7-2-501	传动器坏，平开门扇下垂
3-2-601	推拉门
4-1	房顶平开门
4-2	房顶平开门
18-1-102	月牙锁 扇 玻璃 封边
21-1-103	月牙锁
8 月 11 日（2 人）	
2-2-601	平开窗少锁点
	推拉门少压线
16-1-101	耳窗打胶
21-1-301	更换破损玻璃
19-1-401	打胶
8 月 12 日（2 人）	
3-4-601	南卧平开窗装锁点
12-3-101	平开门坠扇
5-3-501	阁楼打胶
1-3-602	打胶
8 月 13 日（2 人）	
16-2-302	玻璃进气 850*1090*1 1050*840*1
19-2-502	推拉门耦合块损坏
10-2-301	打胶

- 3-4-601 上锁点
- 4-1-701 打胶
- 8月14日(2人)
- 19-2-502 阳台砸地面 损坏玻璃 825*1900*1 已制作
- 5-1-602 打胶
- 3-3-602 打胶
- 8-2-501 露台平开门关不上
- 8月15日(2人)
- 1-1-302 换进汽玻璃
- 18-1-102 换破损玻璃
- 26-301 打胶
- 26-302 打胶
- 8月16日(2人)
- 10-3-102 打胶
- 5-2-501 打胶
- 16-1-301 打胶
- 18-2-501 执手
- 10-1-302 打胶
- 2-2-601 上锁点
- 8月17日(2人)
- 18-1-102 换月牙锁 直口斜压线 850*1 斜口斜压线 2205*1
- 5-3-401 打胶
- 1-2-301 北卧玻璃 1385*495*1
- 14-1-301 打胶
- 1-1-502 更换客厅进气玻璃
- 10-1-301 打胶
- 8月19日(2人)
- 10-1-401 打胶
- 12-3-401 打胶
- 16-1-401 主卫打胶
- 9-2-301 客厅窗户打胶
- 8-2-501 换执手
- 8月20日(2人)
- 2-1-301 拆玻璃做防水
- 2-1-302 拆玻璃做防水
- 1-2-602 拆玻璃做防水
- 1-1-401 拆玻璃做防水 打胶
- 9-2-301 北窗漏水
- 18-1-302 更换破损玻璃
- 2-3-702 更换破损玻璃
- 3-2-202 更换夹脏玻璃
- 16-2-202 打胶
- 15-1-401 打胶
- 8月21日(2人)
- 21-1-201 推拉门开启不便，滑轮

非淡泊无以明志，非宁静无以致远。——诸葛亮

- 2-4-601 北卧打胶
- 7-2-301 更换传动器
- 1#底商 平开门关闭不便
- 21-1-301 更换进气玻璃