整商大厦 建筑形体规则性判定报告

珠海市建筑设计院 广东鼎绿建筑科技有限公司 编制时间 2020 年 02 月

目 录

第1	章	项目概况	1
	1.1	建筑概况	1
第 2	章	建筑形体规则性判定	2
	2.1	分析依据	2
	2.2	形体规则性判定	2
第3	章	结论	_

此页空白

第1章 项目概况

1.1 建筑概况

本项目(图 1.1)位于珠海市香洲区翠前二路北侧。项目总用地面积为 $3994.31m^2$,计容建筑面积约为 $16260.47m^2$,总建筑面积为 $21759.89m^2$ 。其中,地上建筑面积为 $16260.47m^2$,地下建筑面积为 $5499.42m^2$ 。绿地率为 30%。



图 1.1 楚商大厦

第2章 建筑形体规则性判定

2.1 分析依据

- (1)《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010;
- (2)《建筑抗震设计规范应用与分析 GB 50011-2010》;
- (3)《广东省绿色建筑评价标准》DBJ/T 15-83-2017;
- (4)《绿色建筑评价技术细则 2015》:
- (5)《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010;
- (6)《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》;
- (7) 委托方设计人员提供的资料。

2.2 形体规则性判定

本项目采用空间分析程序 SATWE 软件对结构进行计算分析,结构计算分析时考虑偶然偏心、双向地震扭转效应,振型组合方法采用 CQC 法。根据《建筑抗震设计规范》 GB 50011-2010 和《建筑抗震设计规范应用与分析 GB 50011-2010》,以软件输出的结果对结构进行形体规则性判定,包括扭转不规则、凹凸不规则、楼板局部不连续、侧向刚度不规则、竖向抗侧力构件不连续、楼层承载力突变的判断,具体判定过程如下。

本项目建筑形体规则性判定如表 2-1 所示,分析内容详见结构计算结果。

序号 是否不规则 不规则类型 简要涵义 扭转不规则 考虑偶然偏心的扭转位移比大于 1.2 是 1 凹凸不规则 平面凹凸尺寸大于相应边长 30%等 否 2a 2b 组合平面 细腰形或角部重叠形 否 有效宽度小于50%,开洞面积大于30%, 否 3 楼板不连续 错层大于梁高 地震作用下本层与上部相邻楼层侧向刚度 比不宜小于 0.9; 楼层层高大于相邻上部楼 刚度突变 否 4a 层层高 1.5 倍时,不宜小于 1.1,对结构底 板嵌固层,该比值不宜小于1.5。 结构上部楼层收进部位到室外地面的高度 4b 尺寸突变 否

2-1 形体规则性判定表

		与房屋高度之比大于 0.2, 且收进后的水平	
		尺寸小于下部楼层水平尺寸的 75%	
5	竖向构件不连续	上下墙、柱、支撑不连续	是
6	承载力突变	相邻层受剪承载力变化大于 75%	 否

由上表可知,本项目不规则项为 2 项,故该建筑判定为 不规则 体型建筑。

第3章 结论

《广东省绿色建筑评价标准》DBJ/T 15-83-2017 第 7.2.1 条要求,择优选用建筑形体。根据国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010 规定的建筑形体规则性评分,建筑形体不规则,得 3 分;建筑形体规则,得 9 分。

经判断,根据表 2-1 可知,本项目建筑属于一般不规则结构,《广东省绿色建筑评价标准》DBJ/T 15-83-2017 第 7.2.1 条规定,得 3 分。