



160920340795



测试报告

Monitoring Report

项目编号: ADT20181214015 (1) -1

(本报告共 8 页)

项目名称: 洋溪 6 号地块 XDG-2018-23 号地块项目土壤
Project Name 氡检测

委托单位: 无锡市耘林洋溪房产开发有限公司
Client

项目地址: 惠山区钱桥街道 S342 南侧、藕中路东侧, 上
Address 伟路北地块

报告日期: 2019-01-22
Reporting Date

上海爱迪信环境技术有限公司

Shanghai ADT Environment Technology Co., Ltd

地址: 上海市嘉定区沪宜公路 1101 号

电话: 400 019 8788

邮编: 201802

传真: 021-69985132-8010

上海爱迪信环境技术有限公司

测试报告

被测项目： 洋溪 6 号地块 XDG-2018-23 号地块项目

项目编号： ADT20181214015 (1) -1

项目地址： 惠山区钱桥街道 S342 南侧、藕中路东侧，上伟路北地块

测点位置	仪器读数 (Bq/m ³)	土壤氡浓度 Nt (Bq/m ³)	测点位置	仪器读数 (Bq/m ³)	土壤氡浓度 Nt (Bq/m ³)
□1#	1612	1450.8	□23#	2069	1862.1
□2#	2706	2435.4	□24#	3850	3465.0
□3#	3275	2947.5	□25#	3926	3533.4
□4#	2666	2399.4	□26#	3880	3492.0
□5#	2914	2622.6	□27#	1974	1776.6
□6#	3329	2996.1	□28#	3122	2809.8
□7#	2246	2017.8	□29#	3842	3457.8
□8#	3470	3123.0	□30#	1667	1500.3
□9#	3812	3430.8	□31#	3556	3200.4
□10#	3990	3591.0	□32#	3683	3314.7
□11#	3865	3478.5	□33#	2958	2662.2
□12#	3597	3237.3	□34#	2360	2124.0
□13#	2451	2205.9	□35#	3296	2966.4
□14#	2729	2456.1	□36#	3205	2884.5
□15#	1779	1601.1	□37#	3714	3342.6
□16#	3418	3076.2	□38#	3333	2999.7
□17#	2339	2105.1	□39#	2028	1825.2
□18#	1777	1599.3	□40#	2733	2459.7
□19#	3424	3081.6	□41#	1580	1422.0
□20#	2190	1971.0	□42#	2561	2304.9
□21#	2695	2425.5	□43#	3127	2814.3
□22#	2969	2672.1	□44#	2819	2537.1

上海爱迪信环境技术有限公司

测试报告

被测项目： 洋溪 6 号地块 XDG-2018-23 号地块项目

项目编号： ADT20181214015 (1) -1

项目地址： 惠山区钱桥街道 S342 南侧、藕中路东侧，上伟路北地块

测点位置	仪器读数 (Bq/m ³)	土壤氡浓度 Nt (Bq/m ³)	测点位置	仪器读数 (Bq/m ³)	土壤氡浓度 Nt (Bq/m ³)
□45#	3662	3295.8	□67#	2932	2990.6
□46#	1477	1329.3	□68#	3438	3506.8
□47#	2585	2326.5	□69#	1483	1512.7
□48#	3322	2989.8	□70#	3941	4019.8
□49#	1889	1700.1	□71#	1809	1845.2
□50#	2585	2326.5	□72#	2357	2404.1
□51#	3510	3159.0	□73#	3168	3231.4
□52#	2309	2078.1	□74#	3708	3782.2
□53#	3668	3301.2	□75#	2359	2406.2
□54#	3457	3111.3	□76#	1868	1905.4
□55#	2272	2044.8	□77#	3501	3571.0
□56#	3375	3037.5	□78#	2827	2883.5
□57#	3308	2977.2	□79#	3249	3314.0
□58#	3833	3449.7	□80#	3504	3574.1
□59#	3324	2991.6	□81#	3868	3945.4
□60#	1814	1632.6	□82#	3302	3368.0
□61#	3217	3281.3	□83#	1292	1317.8
□62#	3444	3512.9	□84#	3084	3145.7
□63#	3212	3276.2	□85#	1386	1413.7
□64#	1965	2004.3	□86#	2601	2653.0
□65#	2621	2673.4	□87#	1856	1893.1
□66#	1618	1650.4	□88#	3958	4037.2

上海爱迪信环境技术有限公司

测试报告

被测项目： 洋溪 6 号地块 XDG-2018-23 号地块项目

项目编号： ADT20181214015 (1) -1

项目地址： 惠山区钱桥街道 S342 南侧、藕中路东侧，上伟路北地块

测点位置	仪器读数 (Bq/m ³)	土壤氡浓度 Nt (Bq/m ³)	测点位置	仪器读数 (Bq/m ³)	土壤氡浓度 Nt (Bq/m ³)
□89#	1538	1568.8	□111#	2600	2652.0
□90#	3247	3311.9	□112#	2119	2161.4
□91#	1674	1707.5	□113#	3498	3568.0
□92#	2988	3047.8	□114#	2969	3028.4
□93#	3475	3544.5	□115#	3661	3734.2
□94#	2943	3001.9	□116#	1912	1950.2
□95#	2063	2104.3	□117#	2802	2858.0
□96#	2885	2942.7	□118#	2616	2668.3
□97#	3220	3284.4	□119#	3753	2828.1
□98#	1322	1348.4	□120#	2145	2187.9
□99#	2752	2807.0	□121#	1669	1502.1
□100#	3617	3689.3	□122#	3037	2733.3
□101#	1615	1647.3	□123#	3873	3485.7
□102#	3648	2721.0	□124#	2761	2484.9
□103#	2731	2785.6	□125#	2466	2219.4
□104#	1381	1408.6	□126#	2733	2459.7
□105#	2005	2045.1	□127#	3773	3395.7
□106#	3299	3365.0	□128#	3961	3564.9
□107#	2848	2905.0	□129#	2319	2087.1
□108#	3338	3404.8	□130#	3889	3500.1
□109#	2535	2585.7	□131#	3274	2946.6
□110#	2760	2815.2	□132#	2770	2493.0

上海爱迪信环境技术有限公司

测试报告

被测项目： 洋溪 6 号地块 XDG-2018-23 号地块项目

项目编号： ADT20181214015 (1) -1

项目地址： 惠山区钱桥街道 S342 南侧、藕中路东侧，上伟路北地块

测点位置	仪器读数 (Bq/m ³)	土壤氡浓度 Nt (Bq/m ³)	测点位置	仪器读数 (Bq/m ³)	土壤氡浓度 Nt (Bq/m ³)
□133#	3723	3350.7	□155#	2209	1988.1
□134#	3321	2988.9	□156#	3757	3381.3
□135#	3801	3420.9	□157#	1696	1526.4
□136#	3862	3475.8	□158#	2605	2344.5
□137#	2564	2307.6	□159#	3825	3442.5
□138#	2793	2513.7	□160#	2539	2285.1
□139#	1788	1609.2	□161#	1996	1796.4
□140#	1709	1538.1	□162#	1560	1404.0
□141#	2253	2027.7	□163#	3426	3083.4
□142#	2269	2042.1	□164#	3725	3352.5
□143#	1773	1595.7	□165#	3312	2980.8
□144#	3309	2978.1	□166#	3097	2787.3
□145#	4022	3619.8	□167#	1716	1544.4
□146#	3845	3460.5	□168#	3031	2727.9
□147#	3390	3051.0	□169#	2399	2159.1
□148#	1584	1425.6	□170#	2334	2100.6
□149#	3198	2878.2	□171#	2310	2079.0
□150#	1959	1763.1	□172#	3988	3589.2
□151#	3330	2997.0	□173#	3427	3084.3
□152#	3050	2745.0	□174#	3005	2704.5
□153#	1941	1746.9	□175#	1672	1504.8
□154#	3059	2753.1	□176#	3155	2839.5

上海爱迪信环境技术有限公司

测试报告

被测项目： 洋溪 6 号地块 XDG-2018-23 号地块项目

项目编号： ADT20181214015 (1) -1

项目地址： 惠山区钱桥街道 S342 南侧、藕中路东侧，上伟路北地块

测点位置	仪器读数 (Bq/m ³)	土壤氡浓度 Nt (Bq/m ³)	测点位置	仪器读数 (Bq/m ³)	土壤氡浓度 Nt (Bq/m ³)
□177#	2278	2050.2	□199#	2472	2521.4
□178#	3160	2844.0	□200#	3115	2177.3
□179#	3864	3477.6	□201#	2030	2070.6
□180#	2151	1935.9	□202#	3909	3987.2
□181#	3191	3254.8	□203#	3172	3235.4
□182#	2250	2295.0	□204#	2126	2168.5
□183#	1660	1693.2	□205#	1548	1579.0
□184#	1899	1937.0	□206#	2051	2092.0
□185#	2081	2122.6	□207#	2190	2233.8
□186#	3501	3571.0	□208#	3469	3538.4
□187#	3756	3831.1	□209#	3703	3777.1
□188#	1474	1503.5	□210#	2413	2461.3
□189#	3549	3620.0	□211#	2679	2732.6
□190#	1424	1452.5	□212#	1680	1713.6
□191#	1375	1402.5	□213#	2062	2103.2
□192#	3057	3118.1	□214#	2837	2893.7
□193#	3351	3418.0	□215#	2928	2986.6
□194#	1779	1814.6	□216#	3578	3649.6
□195#	1887	1924.7	□217#	1418	1446.4
□196#	2571	2622.4	□218#	3531	3601.6
□197#	3418	3486.4	□219#	1722	1756.4
□198#	1465	1494.3	□220#	4000	4080.0

上海爱迪信环境技术有限公司

测试报告

被测项目： 洋溪 6 号地块 XDG-2018-23 号地块项目

项目编号： ADT20181214015 (1) -1

项目地址： 惠山区钱桥街道 S342 南侧、藕中路东侧，上伟路北地块

测点位置	仪器读数 (Bq/m ³)	土壤氡浓度 Nt (Bq/m ³)	测点位置	仪器读数 (Bq/m ³)	土壤氡浓度 Nt (Bq/m ³)
□221#	2532	2582.6	□238#	2813	2869.3
□222#	1390	1417.8	□239#	3080	3141.6
□223#	1516	1546.3	□240#	3895	3972.9
□224#	1812	1848.2	□241#	3883	3494.7
□225#	1770	1805.4	□242#	2875	2587.5
□226#	3015	3075.3	□243#	3402	3061.8
□227#	2125	2167.5	□244#	3686	3317.4
□228#	3927	4005.5	□245#	3875	3487.5
□229#	1331	1357.6	□246#	2327	2094.3
□230#	1724	1758.5	□247#	2839	2555.1
□231#	3018	3078.4	□248#	3035	3095.7
□232#	1736	1770.7	□249#	1527	1557.5
□233#	2509	2559.2	□250#	2946	3004.9
□234#	2962	3021.2	□251#	3976	4055.5
□235#	3343	3409.9	□252#	3184	3247.7
□236#	1616	1648.3	□253#	1648	1681.0
□237#	3313	3379.3	□254#	1970	2009.4

上海爱迪信环境技术有限公司


测试报告

被测项目： 洋溪 6 号地块 XDG-2018-23 号地块项目

项目编号： ADT20181214015 (1) -1

项目地址： 惠山区钱桥街道 S342 南侧、藕中路东侧，上伟路北地块

监测点位图：



注：□表示土壤氡监测点位

声明：本报告修改委托单位，替代原报告 ADT20181214015 (1)，原报告 ADT20181214015 (1) 作废。

——报告结束——

批准人：

周济济

审核人：

马世民

编制人：

吕娟娟

批准人职务：

质量负责人

日期：

2019.01.22

日期：

2019.01.22

日期：

2019.01.22

检测说明

委托单位：无锡市耘林洋溪房产开发有限公司

被测项目：洋溪 6 号地块 XDG-2018-23 号地块项目

项目地址：惠山区钱桥街道 S342 南侧、藕中路东侧，上伟路北地块

报告编号：ADT20181214015（1）-1

检测结果说明

2018 年 12 月 17 日至 2018 年 12 月 19 日针对无锡市耘林洋溪房产开发有限公司洋溪 6 号地块 XDG-2018-23 号地块项目的土壤氡进行检测并编制了测试报告。

结论：检测结果表明本地块土壤氡浓度不大于 20000Bq/m^3 ，符合 GB50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（2013 年版）的有关规定，可不采取防氡工程措施。

备注：1、检测说明只对本次采样负责。

2、详细检测结果见测试报告，报告编号：ADT20181214015（1）-1

3、检测说明不作为检测报告的内容。