



160920340795

爱迪信ADT  
CMA注册认证资质机构

# 测试报告

## Monitoring Report

项目编号: ADT20181214015 (2) -1

(本报告共 4 页)

项目名称: 洋溪6号地块 XDG-2018-23 号地块项目电磁辐射检测  
Project Name

委托单位: 无锡市耘林洋溪房产开发有限公司  
Client

项目地址: 惠山区钱桥街道 S342 南侧、藕中路东侧, 上伟路北地块  
Address

报告日期: 2019-01-22  
Reporting Date

上海爱迪信环境技术有限公司

Shanghai ADT Environment Technology Co., Ltd

地址: 上海市嘉定区沪宜公路 1101 号

电话: 400 019 8788

邮编: 201802

传真: 021-69985132-8010

# 上海爱迪信环境技术有限公司

## 测试报告

被测项目： 洋溪 6 号地块 XDG-2018-23 号地块项目

项目编号： ADT20181214015 (2) -1

项目地址： 惠山区钱桥街道 S342 南侧、藕中路东侧，上伟路北地块

### 技术说明

测试名称	方法	仪器名称	仪器型号	仪器编号
工频电场、工频磁场	DL/T 988-2005	电场测试器	TES-92	E-66
		工频电场（近区）场强仪	RJ-5	E-63



# 上海爱迪信环境技术有限公司

## 测试报告

被测项目： 洋溪 6 号地块 XDG-2018-23 号地块项目

项目编号： ADT20181214015 (2) -1

项目地址： 惠山区钱桥街道 S342 南侧、藕中路东侧，上伟路北地块

监测日期： 2018 年 12 月 17 日

检测点位	监测时间	工频电场强度 (V/m)	磁感应强度 ( $\mu$ T)
●1#	08:47-08:52	1	0.098
●2#	09:01-09:06	2	0.122
●3#	09:13-09:18	1	0.111
●4#	09:25-09:30	1	0.131
●5#	09:37-09:42	1	0.127
●6#	09:51-09:56	2	0.114
●7#	10:03-10:08	2	0.121
●8#	10:16-10:21	1	0.117
●9#	10:28-10:33	1	0.127
●10#	10:41-10:46	1	0.124
●11#	10:54-10:59	1	0.112
●12#	11:08-11:13	1	0.114
●13#	11:20-11:25	1	0.109
●14#	11:32-11:37	2	0.102
●15#	11:44-11:49	1	0.119
●16#	11:58-12:03	1	0.132

# 上海爱迪信环境技术有限公司

## 测试报告

被测项目： 洋溪 6 号地块 XDG-2018-23 号地块项目  
 项目地址： 惠山区钱桥街道 S342 南侧、藕东路东侧，上伟路北地块

项目编号： ADT20181214015 (2) -1

检测点位	北纬	东经
●1#	31° 36' 40"	120° 11' 31"
●2#	31° 36' 38"	120° 11' 32"
●3#	31° 36' 36"	120° 11' 32"
●4#	31° 36' 34"	120° 11' 33"
●5#	31° 36' 33"	120° 11' 33"
●6#	31° 36' 33"	120° 11' 32"
●7#	31° 36' 32"	120° 11' 31"
●8#	31° 36' 31"	120° 11' 30"
●9#	31° 36' 32"	120° 11' 29"
●10#	31° 36' 33"	120° 11' 28"
●11#	31° 36' 35"	120° 11' 26"
●12#	31° 36' 38"	120° 11' 26"
●13#	31° 36' 39"	120° 11' 27"
●14#	31° 36' 39"	120° 11' 28"
●15#	31° 36' 40"	120° 11' 29"
●16#	31° 36' 40"	120° 11' 31"

### GB8702-2014 电磁环境控制限值

频率范围	电场强度 (V/m)	磁感应强度 (uT)
0.025kHz~1.2kHz	4000	100




# 上海爱迪信环境技术有限公司 测试报告

被测项目： 洋溪 6 号地块 XDG-2018-23 号地块项目

项目编号： ADT20181214015 (2) -1

项目地址： 惠山区钱桥街道 S342 南侧、藕中路东侧，上伟路北地块

附监测点位图：



注：●表示电磁辐射监测点位

声明：本报告修改委托单位，替代原报告 ADT20181214015 (2)，原报告 ADT20181214015 (2) 作废。

——报告结束——

批准人：

周新新

审核人：

马海燕

编制人：

吕娟娟

批准人职务：质量负责人

日期：

2019.01.22

日期：

2019.01.22

日期：

2019.01.22



# 检测说明

委托单位：无锡市耘林洋溪房产开发有限公司

被测项目：洋溪 6 号地块 XDG-2018-23 号地块项目

项目地址：惠山区钱桥街道 S342 南侧、藕中路东侧，上伟路北地块

报告编号：ADT20181214015 (2) -1

## 检测结果说明

2018 年 12 月 17 日针对无锡市耘林洋溪房产开发有限公司洋溪 6 号地块 XDG-2018-23 号地块项目的工频电场强度和工频磁感应强度进行检测并编制了测试报告。

结论：检测结果表明本地块工频电场强度和工频磁感应强度分别低于 GB8702-2014《电磁环境控制限制》中推荐的 4000V/m 的居住区工频电场评价标准和 100 $\mu$ T 的公众全体辐射时工频磁感应强度评价标准。

备注：1、检测说明只对本次采样负责。

2、详细检测结果见测试报告，报告编号：ADT20181214015 (2) -1

3、检测说明不作为检测报告的内容。