建筑通风结果

本次大赛项目建筑为南昌大学前湖校区综合教学楼,名称为慧源楼,建筑面积 52524.82 平方米,建筑总高度 23.9 米,为二类建筑。使用年限 50 年,耐火等级为一级,防水等级为二级。建筑物室内外高差为 600,底层部分架 空层地面标高-0.45。


- 一、*南昌地理位置*: 位于江西中北部,东径约 115°27′~116°35′北纬约 28°10′~29°11′之间; 其中,市区位于北纬 28°35′~28°55′,东径 115°38′~116°03′之间。处赣江、抚河下游,濒临我国第一大淡水湖-鄱阳湖西南岸; 地势平坦,湖泊星罗密布,全市平原面积 2651.79 平均公里,占总面积的 35.8%; 水系面积 2146.04 平方公里,占 29.0%; 全市西北以岗地丘陵为主,山地面积 87.21 平方公里,占全市总面积的 1.2%,丘陵面积 879.62 平方公里,占 11.9%; 岗地面积 1637.7 平方公里,占 22.1%。
- 二、南昌气候类型: 地处北半球亚热带内,受东亚季风影响,形成了亚热带季风气候。市内热量丰富、雨水充沛,光照充足,。但是,由于每年季风强弱和进退迟早不同,气温变化较大,降水分布不均,高温干旱,低温冷害和暴雨洪涝等气象灾害发生较频繁,人们生产、生活带来不利影响。
- 三、南昌热工分区: 热工分区为夏热冬冷地区,最冷月平均温度为 0。89℃,最热月平均温度为 29.52℃,日平均温度 \leq 5℃的天数为 50 天,日平均温度 \geq 25℃的天数为 93 天,必须满足夏季放热需要和适当兼顾冬季保温。
- *四、南昌风向*: 南昌冬季室外平均风速 3.4m/s,多为北风,其冬季室外最多风向的平均风速为 4.8m/s; 夏季室外平均风速 2.3m/s,多为南风;年最多风向为北北东方向。


工程设置

地点: 江西南昌


热工分区: 夏热冬冷地区


		季节	风速(m/s)	来风方向	
ightharpoons	V	冬季	3.600	NE 🗆	
	V	夏季	3.100	₩S₩	
	V	过渡季	3.100	₩S₩	








模型观察













风场矢量图


冬季:标高 1.5m 水平剖面速度矢量图(最大风速为 3.98m/s)




冬季:标高 1.5m 水平剖面风速放大系数云图(最大 VSR 为 1.68)




夏季:标高 1.5m 水平剖面速度矢量图(最大风速为 3.57m/s)




夏季: 标高 1.5m 水平剖面风速放大系数云图 (最大 VSR 为 1.75)




过渡季:标高 1.5m 水平剖面速度矢量图(最大风速为 3.57m/s)




过渡季:标高 1.5m 水平剖面风速放大系数云图(最大 VSR 为 1.75)



室外分析




上图为整个计算域内冬季风速矢量图,参考图中速度分布可以对项目中建筑布局进行优化。计算域内建筑周围如果有风速超限区域,图中没有出现速度超过 5m/s 的区域。




上图为本项目冬季风速放大系数分布云图,依据《绿色建筑评价标准》要求,重点关注人行走区域风场,由云图数据得,图中未出现风速放大系数超标区域,因此可知人行区域风速放大系数小于 2,满足绿标要求。

建筑迎风面和背风面风压云图

建筑迎风面风压云图:



建筑背风面风压云图:




区域	迎风面窗平均风压(Pa)	背风面窗平均风压(Pa)	迎背风面窗平均风压差(Pa)
整楼	1.57	-1.48	3.05


标准要求:迎背风面窗平均风压差(绝对值)≤5Pa。结论:该楼达标。

室内通风结果


以下是一间教师休息室冬季 1.2m 水平剖面的速度云图:




教师休息室左门冬季流线图




教师休息室右门冬季流线图




以下是一间教师休息室夏季 1.2m 水平剖面的速度云图




教师休息室左门夏季流线图




教师休息室右门夏季流线图




在如图位置中一层通风分析:




冬季速度云图:




冬季压强云图:



夏季速度云图:




夏季压强云图:




在如图位置中一层机房通风分析:




冬季速度云图:




冬季压强云图:



夏季速度云图:




夏季压强云图:



室内空气质量

共选取了 185 个房间,其中 5 个教师休息室,174 个教室,6 个起居室 颗粒物评价:



有机物评价:

